

Yamaha ruft die SR 400 in die Werkstatt

Yamaha ruft seinen nicht mehr angebotenen Klassiker SR 400 in die Werkstatt. Wegen eines falsch angegebenen Anzugsdrehmoment für die Überwurfmutter der Ölleitung kann es zu Ölverlust kommen. Im Rahmen des Rückrufs wird der Anpressdruck überprüft und die Mutter gegebenenfalls mit dem richtigen Drehmoment nachgezogen oder im Falle eines bereits bestehenden Ölverlustes kostenlos die Ölleitung erneuert.

Betroffen sind die Fahrzeuge mit den Fahrgestellnummern JYARH051000000301 bis - 2787. Von den europaweit rund 2250 Modellen entfallen etwa ein Viertel auf Deutschland. (ampnet/jri)

Bilder zum Artikel



Yamaha SR 400.

Foto: Auto-Medienportal.Net/Yamaha