

## **Rückruf: Bei Ducati klappt's mit dem Seitenständer nicht**

Ducati ruft weltweit rund 34 600 Motorräder der Typen Scrambler und Scrambler Sixty 2 zurück. Deutschlandweit sind nach ADAC-Angaben knapp 3560 Fahrzeuge betroffen. Bei den Maschinen können sich die Mutter des Seitenständerbolzens und der Bolzen selbst lösen. Dadurch funktioniert er Sicherheitschalter für das Losfahren mit ausgefahrenem Seitenständer eventuell nicht mehr richtig funktioniert. Schlimmstenfalls wird die Zündung während der Fahrt unterbrochen.

Die Halter der betroffenen Modelle werden von Ducati angeschrieben. Bei einem einstündigen Werkstattaufenthalt werden die Mutter und der Bolzen ausgetauscht.  
(ampnet/jri)

---

## Bilder zum Artikel



Ducati Scrambler.

Foto: Auto-Medienportal.Net/Ducati



Ducati Scrambler Sixty 2.

Foto: Auto-Medienportal.Net/Ducati

---