Porsche wechselt bei 205 Fahrzeugen Fahrwerksbauteile aus

Porsche wechselt weltweit bei 205 Einheiten des 918 Spyder* vorsorglich Fahrwerksbauteile aus. Ursache dafür ist, dass bei Fahrzeugen, die in einem bestimmten Zeitraum gefertigt wurden, fehlerhafte Teile aus einer Liefercharge eingebaut wurden, deren Funktionalität nicht dauerhaft gewährleistet werden kann.

Bisher sind auf der Kundenseite keine Beanstandungen bekannt. Das Problem wurde bei internen Qualitätsprüfungen erkannt und umgehend abgestellt. Die Besitzer der Fahrzeuge wurden direkt von ihrem zuständigen Porsche-Ansprechpartner kontaktiert. (ampnet/Sm)

Bilder zum Artikel



Porsche 918 Spyder.