

Continental und Uniroyal bieten Reifenaustausch an

Continental und die Tochtermarke Uniroyal kündigen heute freiwillige Austauschprogramme für bestimmte Winterreifen an. In beiden Fällen wurde eine falsche Gummimischung für die Lauffläche aufgetragen, die sich möglicherweise ablösen kann. Bei Continental sind 7630 Pkw-Reifen Continental Winter-Contact TS 860 in der Größe 195/65 R 15 91 T mit der DOT-Seriennummer DOT 6GAE D29W 4118 betroffen, bei Uniroyal 501 Pkw-Reifen Uniroyal MS PLUS 77 in der Größe 205/60 R 16 92 H mit der Seriennummer DOT 6GXW DDBR 4118.

Beide Marken starteten das Austauschprogramm freiwillig initiiert, um potentielle Risiken für Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer zu vermeiden. Die betroffenen Reifen wurden an Kunden in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich ausgeliefert.
(ampnet/Sm)

Bilder zum Artikel



Foto: Auto-Medienportal.Net/ADAC