

## Rückruf: Yamaha Cygnus kann Luft verlieren

**Nach bereits über einem halben Dutzend Rückrufen innerhalb eines Jahres meldet Yamaha erneut einen möglichen Fahrzeugdefekt. Der Roller Cygnus X kann wegen einer nur unzureichend nachgearbeiteten Felge schleichend Luft auf dem Hinterrad verlieren. Die betroffenen Fahrzeughalter werden um einen Werkstatttermin gebeten, bei dem kostenlos eine neue und modifizierte Felge montiert wird.**

Es handelt sich um die Modelle mit den Fahrgestellnummern RKRSE411000422854 bis RKRSE411000425771 und RKRSE412000371174 bis RKRSE412000371365.

Vor fünf Wochen hat Yamaha bereits schon einmal den Cygnus zurückgerufen, weil das Blinkerrelais nicht ausreichend gegen Vibrationen geschützt war. Es handelte sich jedoch um Fahrzeuge aus einem anderen Produktionszeitraum. (ampnet/jri)

## Bilder zum Artikel

---



Yamaha Cygnus X.

---