

## VW Touran Ecofuel muss in die Werkstatt

**Volkswagen ruft weltweit rund 5900 Touran Ecofuel der Modelljahre 2005 bis 2009 in die Werkstatt. Bei den Fahrzeugen sollen vorsorglich die vorderen Gasflaschen getauscht werden. Bei einigen Fahrzeugen bestehe die Möglichkeit, dass eine durch äußere Einflüsse beschädigte Außenhaut nicht mehr den erforderlichen Korrosionsschutz bietet, teilte VW mit. In Deutschland sind etwa 3800 Autos betroffen. Sie sollten bis zum Werkstatttermin nur in Benzinbetrieb laufen.**

Das Problem wurde bei internen Untersuchungen erkannt und in der laufenden Produktion bereits abgestellt. Die Besitzer der Fahrzeuge werden direkt von VW kontaktiert. (ampnet/jri)

## Bilder zum Artikel

---



Volkswagen Touran Ecofuel.

---