

BMW-Rückruf wegen Streusalz

BMW ruft in den USA und in Großbritannien die Motorräder der Typen G 310 R und GS sowie den Kraftroller X 400 C zur Kontrolle in die Werkstatt. Bei den Fahrzeugen besteht die Möglichkeit, dass die Bohrung des Bremskolbensattels korrodiert. Grund dafür sind die dort verwendeten und aggressiven Streumittel im Winter. Ein Unternehmenssprecher verwies zudem auf besondere geografische Gegebenheiten und spezielles Nutzerverhalten. Daher ist der Rückruf zunächst auf diese beiden Länder beschränkt. Stichproben der in Indien und China gefertigten Maschinen erfolgen vorsorglich aber auch in anderen Märkten. (ampnet/jri)

Bilder zum Artikel



BMW G 310 R.

Foto: Auto-Medienportal.Net



BMW C 400 X.

Foto: Auto-Medienportal.Net/BMW