
Continental tauscht Premium Contact 6 aus

Continental hat ein freiwilliges Austauschprogramm für 4260 Reifen vom Typ Premium Contact 6 in der Größe 245/45 R18 Y XL angekündigt. Aufgrund einer nicht spezifikationsgerechten Materialkombination können sich diese Reifen im Profilbereich verformen. Dies kann zu einem Kontakt zwischen Reifen und Fahrzeug sowie zu Einschränkungen in Fahrverhalten und Hochgeschwindigkeitseigenschaften führen, teilte das Unternehmen mit.

Continental sind bisher keine Unfälle oder Folgeschäden bekannt, die hiermit im Zusammenhang stehen. Das für Kunden kostenlose Austauschprogramm wird freiwillig gestartet, um potentielle Risiken für Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer zu vermeiden. Die betroffenen Reifen wurden ausschließlich an Kunden innerhalb des europäischen, türkischen und russischen Ersatzgeschäftes verkauft.

Betroffen sind Reifen aus der 50. Kalenderwoche 2016 (DOT 6G8U D6R9 5016) und der 16. Woche dieses Jahres (DOT 6G8U D6R9 1617). Die letzten vier Ziffern der DOT-Nummer geben bei Reifen den Produktionszeitraum in Woche und Jahr an. (ampnet/jri)

Bilder zum Artikel



Continental Premium Contact 6.

Foto: Auto-Medienportal.Net/Continental