

Continental tauscht 1650 Pkw-Reifen aus

Continental tauscht 1650 Pkw-Reifen des Typs Conti-Premium-Contact 5 in der Größe 215/60 R 16 99 H XL aus. Aufgrund einer nicht korrekten Gummimischung können sich bei Reifen aus einem bestimmten Produktionszeitraum Teile der Lauffläche lösen. Dies könnte das Fahrverhalten einschränken. Continental sind bisher keine Unfälle oder Folgeschäden bekannt, die hiermit im Zusammenhang stehen. (ampnet/Sm)

Bilder zum Artikel



Foto: