

## Die Fireblade wird nochmal gecheckt

Qualitätsmängel bei der Honda CBR1000 RR-R Fireblade verzögern die Auslieferung des Modells für Händler und Kunden. Einzelne Bauteile im Motor halten den Anforderungen möglicherweise nicht stand und werden bei Honda kontrolliert. Die Motorräder werden in der ersten Juni-Hälfte ausgeliefert. (ampnet/deg)

---

## Bilder zum Artikel



Honda CBR 1000 RR-R Fireblade.

Foto: Auto-Medienportal.Net/Honda